



Fig. 3.1. Ferrage du volet brisé (croisée B)



Fig. 3.2. Poignée d'espagnolette (croisée B)



Fig. 3.3. Poignée d'espagnolette (croisée A)



Fig. 3.4. Poignée d'espagnolette (croisée B)



Fig. 3.5. Embase d'espagnolette (croisée A)



Fig. 3.6. Fiche (A)



Fig. 3.7. Fiche (B)



Fig. 3.8. Poignée et supports à charnière (B)

Région d'ALENCON (Orne)		Planche n°3 - Croisées A et B / serrurerie	
Hôtel		A. TIERCELIN	2011
			Etude n°61010