



Fig. 3.1. Croisée



Fig. 3.2. Vantail vitré et volet (côté gauche)




Fig. 3.3. Gond déplacé



Fig. 3.4. Gond et penture à charnière



Fig. 3.5. Vantail vitré et volet (côté droit)



Fig. 3.6. Traces de gâches ?




Fig. 3.7. Détail de la moulure du volet

<b>BEAUMAIS (Calvados)</b>		
<b>Manoir des Croix</b>		
<b>Planche n°3 - Châssis</b>		
A. TIERCELIN	2020	Etude n°14027