



Fig. 1.1. Vantaill supérieur gauche



Fig. 1.2. Vantaill supérieur gauche



Fig. 1.3. Vantaill supérieur droit




Fig. 1.4. Fenêtre (élévation intérieure)



Fig. 1.5. Fenêtre (élévation extérieure)



Fig. 1.6. Loquets



Fig. 1.7. Loquet




Fig. 1.8. Penture à charnière

LE GUEDENIAU (Maine-et-Loire)

Logis de Vendanger

Planche n°1 - Croisée A

A. TIERCELIN

1998

Etude n°49002