



Fig. 2.1. Élévation intérieure (volets ouverts)



Fig. 2.2. Élévation intérieure (volets fermés)



Fig. 2.3. Pièce d'appui



Fig. 2.4. Pièce d'appui et battant de rive



Fig. 2.5. Traverse d'imposte

THAON (Calvados)	Planche n°2 - Croisée d'étage		
Château	A. TIERCELIN	2021	Etude n°14030