



Fig. 2.1. Lucarne



Fig. 2.2. Vue extérieure



Fig. 2.3. Vue intérieure



Fig. 2.4. Vantail vitré et volet supérieurs (ext.)



Fig. 2.5. Vantail vitré et volet supérieurs (int.)

Région nord d'ANGERS (Maine-et-Loire)	Planche n°2 - Croisée		
Manoir	A. TIERCELIN	2019	Etude n°14009