



Fig. 1.1. Elévation intérieure (vantail supérieur gauche)



Fig. 1.2. Elévation extérieure



Fig. 1.3. Fenêtre



Fig. 1.4. Loquet et targette



Fig. 1.5. Paumelle et fiche



Fig. 1.6. Fiche (volet ouvert)

BERRIE (Vienne)	Planche n°1 - Croisée A		
	A.TIERCELIN	2011	Etude n°86001

Grand-Savoie - maison de la Trinité