



Fig. 2.1. Élévation extérieure




Fig. 2.2. Élévation intérieure



Fig. 2.3. Élévation intérieure



Fig. 2.4. Compartiments supérieurs

BLANGY-LE-CHÂTEAU (Calvados)	Planche n°2 - Croisée 1A		
Château	A. TIERCELIN	2016	Etude n°14019