



Fig. 7.1. Vantail vitré inférieur gauche



Fig. 7.2. Traverse d'imposte



Fig. 7.3. Petits-bois




Fig. 7.4. Pièce d'appui



Fig. 7.5. Battant du milieu



Fig. 7.6. Croisée de l'aile ouest



Fig. 7.7. Jet d'eau

BLANGY-LE-CHÂTEAU (Calvados)

Château

Planche n°7 - Croisée 2

A. TIERCELIN

2016

Etude n°14019