



Fig. 3.1. Liaison "attrape-mouches"



Fig. 3.2. Traverse en chapeau du bâti dormant



Fig. 3.3. Taquet



Fig. 3.4. Pied de la pièce à queue



Fig. 3.5. Pièce d'appui



Fig. 3.6. Meneau et pièce d'appui

BONNEBOSQ (Calvados)	Planche n°3 - Croisée du RdC (sud)		
Ancien presbytère	A. TIERCELIN	2022	Etude n°14033