



Fig. 2.1. Croisée (avant dégagement des compartiments supérieurs)



Fig. 2.2. Croisée (après dégagement des compartiments supérieurs)



Fig. 2.3. Pan de bois et croisée



Fig. 2.4. Remplissage de l'allège



Fig. 2.5. Poteau gauche de la croisée

CAMBREMER (Calvados)		Planche n°2 - Croisée	
Manoir du Bais	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14022