



Fig. 5.1. Elévation intérieure



Fig. 5.2. Sommier (vue de dessus)

CAMBREMER (Calvados)	Planche n°5 - Jalousie n°2		
	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14021

Manoir du Bais