



Fig. 3.1. Recouvrement des bâtis



Fig. 3.2. Volet (détail)



Fig. 3.3. Recouvrement des bâtis



Fig. 3.4. Boulon et rosace (bâti dormant)



Fig. 3.5. Targette



Fig. 3.6. Targette et loquet

CHAMPIGNE (Maine-et-Loire)

Manoir de Charnacé

Planche n°3 - Croisée A (détails)

A. TIERCELIN

2010

Etude n°49004