



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Loquets à ressort



Fig. 1.3. Traverse flottée



Fig. 1.4. Targettes



Fig. 1.5. Vantail vitré et volet inférieurs



Fig. 1.6. Fiches à gond



Fig. 1.7. Loquet à ressort

CHAMPIGNE (Maine-et-Loire)

Planche n°1 - Demi-croisée

Manoir de Charnacé

A. TIERCELIN

2010

Etude n°49005