



Fig. 1.1. Croisée / volets fermés



Fig. 1.2. Croisée / volets ouverts



Fig. 1.3. Façade sur rue avant restauration



Fig. 1.4. Console



Fig. 1.5. Console

<p>JOSSELIN (Morbihan)</p>	<p>Planche n°1 - Croisée</p>		
<p>Maison Morice</p>	<p>A. TIERCELIN</p>	<p>2012</p>	<p>Etude n°56009</p>