



Fig. 3.1. Vantaux vitrés supérieurs



Fig. 3.2. Verrou




Fig. 3.3. Targette



Fig. 3.4. Fiche à gond



Fig. 3.5. Fiche à gond



Fig. 3.6. Verrou (modification du ferrage)



Fig. 3.7. Fiche à gond

| | | |
|--------------------------------------|------|---------------|
| Région de LISIEUX (Calvados) | | |
| Manoir | | |
| Planche n°3 - Croisée A (serrurerie) | | |
| A. TIERCELIN | 2006 | Etude n°14004 |