



Fig. 2.1. Élévation extérieure



Fig. 2.2. Élévation intérieure (volets ouverts)



Fig. 2.3. Élévation intérieure (volets fermés)



Fig. 2.4. Traverse d'imposte



Fig. 2.5. Petit-bois en raccord avec le cintre

MEZIDON-CANON (Calvados)

Planche n°2 - Croisée en plein-cintre

Château de Canon

A. TIERCELIN

2015

Etude n°14017