



Fig. 2.1. Charnière et paumelle



Fig. 2.2. Soubassement à panneaux (supprimés)



Fig. 2.3. Panneau à plis de serviette




Fig. 2.4. Panneau à plis de serviette




Fig. 2.5. Charnières et paumelle




Fig. 2.6. Targette et loquet

NOUAILLE-MAUPERTUIS (Vienne)

Planche n°2 - Châssis

Maison, 6 rue du Querreux

A. TIERCELIN

2020

Etude n°86005



Figure 10.10.1



Figure 10.10.2



Figure 10.10.3



Figure 10.10.4



Figure 10.10.5



Figure 10.10.6

Figure 10.10.1 to 10.10.6 are photographs of the interior of the building showing the textured surface of the wall and ceiling.

Figure 10.10.1 to 10.10.6 are photographs of the interior of the building showing the textured surface of the wall and ceiling.