



Fig. 2.1. Façade nord-est




Fig. 2.2. Fenêtres (façade N-E)



Fig. 2.3. Porte (façade N-E / 1er étage)




Fig. 2.4. Fenêtre (façade N-E / 1er étage)




Fig. 2.5. Porte (façade N-E / 1er étage)



Fig. 2.6. Fenêtre (façade S-O / 1er étage)

ST-MARTIN-DE-BONFOSSE (Manche)	Planche n°2 - Commun sud-ouest		
Manoir de Bonfossé	A. TIERCELIN	2019	Etude n°50005