



Fig. 2.1. Élévation extérieure



Fig. 2.2. Élévation intérieure



Fig. 2.3. Fiche à gond



Fig. 2.4. Targettes



Fig. 2.5. Targette

<p>SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY (76)</p>	<p>Planche n°2 - Croisée 1</p>		
<p>Ancien presbytère</p>	<p>A. TIERCELIN</p>	<p>2020</p>	<p>Etude n°76001</p>