



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Elévation extérieure



Fig. 1.3. Fenêtre (photo F. Pougheol)



Fig. 1.4. Volet droit



Fig. 1.5. Volet gauche

Région de TINCHEBRAY (Orne)	Planche n°1 - Croisée		
Manoir	A. TIERCELIN	2010	Etude n°61006