



Fig. 2.1. Élévation extérieure



Fig. 2.2. Élévation intérieure



Fig. 2.3. Arrêt de contrevent (croisée contiguë)



Fig. 2.4. Assemblage des petits-bois

VERSAINVILLE (Calvados)		Planche n°2 - Croisée A du pavillon	
Château	A. TIERCELIN	2012	Etude n°14014