



Fig. 3.1. Verrou supérieur



Fig. 3.2. Poignée




Fig. 3.3. Verrou inférieur



Fig. 3.4. Traverse d'imposte



Fig. 3.5. Fiche à gond




Fig. 3.6. Battant du milieu et jet d'eau



Fig. 3.7. Appui en pierre

VILLONS-LES-BUISSONS (Calvados)

Château

Planche n°3 - Croisée 1

A. TIERCELIN

2017

Etude n°14009