



Fig. 5.1. Elévation intérieure



Fig. 5.2. Elévation intérieure



Fig. 5.3. Verrou supérieur



Fig. 5.4. Verrou supérieur



Fig. 5.5. Fiche à gond et fiche à broche rivée

VILLONS-LES-BUISSONS (Calvados)		Planche n°5 - Croisée 3	
Château	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14009